



Надпись AIR FLOW выполнена в два слова, с пробелом



Надпись AIRFLOW выполнена слитно, в одно слово




Надпись BOSCH имеет более сглаженную структуру букв



Надпись BOSCH имеет более выпуклую структуру букв



На корпусе чувствительного элемента и ДМРВ проставлена дата изготовления



Контрафактный ДМРВ может не иметь дату изготовления

Конструктивное отличие.

Для разборки и диагностики в качестве инструкции использовать сервисную телеграмму ST 01-05.

Оригинальный ДМРВ	Контрафактный ДМРВ
 A photograph showing the internal view of an original DMRV. The black plastic housing is open, revealing a blue printed circuit board (PCB) with various electronic components. The board is protected by a clear, transparent silicone-based sealant.	 A photograph showing the internal view of a counterfeit DMRV. The black plastic housing is open, revealing a dark, heavily coated PCB. The components are obscured by a thick, black, tar-like substance (bitumen) applied to the board.
<p>Электрическая гибридная плата покрыта прозрачным герметиком на силиконовой основе</p>	<p>Электрическая плата покрыта битумной мастикой</p>
 A photograph showing the internal view of an original DMRV, identical to the one above, highlighting the blue PCB and clear sealant.	 A photograph showing the external view of a counterfeit DMRV. The device is shown from the side, revealing a green PCB with numerous surface-mounted components. The components are mounted manually on a glass-ceramic printed circuit board.
<p>Гибридно-монолитная печатная плата выполнена на ситалловом основании с применением заводской технологии микропайки и микросварки. Резистивные элементы выполнены напылением. Разводка бескорпусной микросхемы выполнена электро-контактной сваркой</p>	<p>Монтаж навесных компонентов выполнен вручную на стеклотекстолитовой печатной плате. Микросхема выполнена в корпусе</p>



Крышка, закрывающая гибридную плату, имеет специальный резиновый герметик, не поддающийся разрушению на разрыв, он тянется



При проверке на разрыв, резина ломается на кусочки, не тянется



Резистивный датчик



Рядом с датчиком припаян дополнительный терморезистор

Контрафактные изделия гарантийному обслуживанию не подлежат.

Ответственность:
ООО «Роберт Бош»
Автомобильные запчасти
Служба сервиса (RBRU/AA/SEO)